

RT[®]

C.C.I.A.A. 253874 (BG)

NOTA INFORMATIVA



LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI D'USO

CATEGORIA DI APPARTENENZA ^{1^} solo per rischi minimi (REGOLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016)

IDENTIFICAZIONE E SCELTA

La scelta dell'indumento adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI idoneo ed adeguato è a carico del datore di lavoro D.L.vo 30.04.2008 n.81 (titolo III).
Pertanto è opportuno verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità delle caratteristiche di questo indumento alle proprie esigenze.

TAGLIE DISPONIBILI da S a 4XL

MODELLI

Codice	Descrizione
HH641	Giubbotto

TESSUTI

ESTERNO: 100% poliestere mini Rip-Stop spalmato in PVC

INTERNO: Parte inferiore in fodera. Parte superiore in pile. Imbottitura con ovatta 100% poliestere

CARATTERISTICHE

I capi rispondono alle caratteristiche di sicurezza generali previste dalla normativa Europea 13688:2013. Gli indumenti possono essere impiegati contro rischi minimi quali leggere abrasioni, imbrattamento causato da sostanze non pericolose, contatto con polveri inerti, esposizione a raggi solari.

AVVERTENZE E LIMITAZIONI

Prima dell'impiego effettuare un controllo visivo dell'articolo, per accertarsi dello stato di incolumità ed in particolare che sia in perfette condizioni, pulito ed integro. Qualora vi fossero danneggiamenti visibili (scuciture, rotture) l'indumento deve essere sostituito.

L'indumento risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se di taglia adeguata, perfettamente indossato e allacciato ed in perfetto stato di conservazione.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o conseguenze derivanti da un utilizzo improprio.

Le tasche servono per riporre solamente gli effetti personali. Non devono essere utilizzate per riporre utensili (giraviti, pinze, ecc...) per i quali è opportuno prevedere specifici portautensili.

I capi non

Questi DPI non proteggono da aggressioni chimiche, rischio di impigliamento in parti in movimento, rischio da aggressioni meccaniche, rischio termico, rischio elettrico, rischi da attraversamento e spegnimento delle fiamme, rischi diversi da quanto sopra specificato ed in particolar modo per quelli che rientrano nella II^a e III^a categoria definita nella Dir. Eur. 89/686/CEE.

ISTRUZIONI PER L'IMMAGAZZINAGGIO E LA MANUTENZIONE

Immagazzinare nell'imballo d'origine, al riparo dalla luce. L'indumento deve essere conservato in luogo fresco asciutto, non polveroso e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti o sostanze che possono provocare l'alterazione delle caratteristiche di sicurezza del dispositivo.

SIMBOLI DI MANUTENZIONE:

	LAVAGGIO DOMESTICO AD ACQUA: Possibilità di eseguire il lavaggio ad umido alla temperatura specificata; se è presente una o due sottolineature l'agitazione, i risciacqui e la centrifugazione devono essere delicati o molto delicati. Una "X" sopra il simbolo significa che il trattamento non è consentito
--	---

	CANDEGGIO: Possibilità di eseguire il candeggio. Una "X" sopra il simbolo significa che il trattamento non è consentito
	ASCIUGAMENTO IN TAMBURO: Possibilità di eseguire l'asciugamento in tamburo rotante con aria calda. Con un punto all'interno del simbolo utilizzare una temperatura bassa max 60°C; con due punti utilizzare una temperatura normale max 80°C. Una "X" sopra il simbolo significa che il trattamento non è consentito
	STIRATURA: Possibilità di eseguire la stiratura. Se il simbolo contiene un punto, stirare ad una temperatura massima di 110 °C; se contiene due punti stirare ad una temperatura massima di 150° C; se contiene tre punti stirare ad una temperatura massima di 200° C. Una "X" sopra il simbolo significa che il trattamento non è consentito.
	LAVAGGIO A SECCO: Possibilità di eseguire il lavaggio a secco professionale in solvente. Se è presente una sottolineatura il procedimento deve essere delicato. Una "X" sopra il simbolo significa che il trattamento non è consentito.

IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA

All'interno del capo, in posizione visibile, viene applicata una etichetta contenente tutti gli elementi necessari per l'identificazione del capo e la sua manutenzione.

Esempio di etichetta cucita nel capo:

Marchio CE ⇒		⇒	Marchio registrato del fabbricante
Codice modello ⇒		⇒	Richiamo a leggere le istruzioni
Dimensioni del corpo secondo EN 13688 ⇒		⇒	Composizione tessuto
Taglia ⇒			
Simboli di manutenzione ⇒			

GIUBBOTTO HH641

100% poliestere spalmato PVC

SOLO PER RISCHI MINORI

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA CE

L'apposizione della marcatura CE significa il rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza riportati nel Regolamento europeo 2016/425, in particolare per quanto riguarda innocuità e comfort.

Dichiarazione di conformità
(REGOLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 9 marzo 2016)

Rossini Trading S.p.a
Via Pastrengo 7M/9
24068-Seriate Bg

DICHIARA:
Che il nuovo DPI di seguito descritto:

Cod. HH641 Giubbotto

- E' conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e, se del caso alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata n°
UNI EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione-requisiti generali

Seriate, 26-06-20

Marco Rossini
(*Presidente e amministratore delegato*)
