



Tuta Protettiva RR810 – Overtch Maine

Leggere attentamente Le seguenti istruzioni. Queste Istruzioni sono state approvate dall'organismo di certificazione n.0624 Ente di certificazione Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA numero di notifica europeo 0624. Il DPI sottoposto al controllo della produzione/sistema qualità di DPI di III categoria in base alle disposizioni del Regolamento UE 2016/425. Lo stesso Organismo obbliga il datore di lavoro a scegliere il DPI adeguato al rischio presente nell'ambito del lavoro, pertanto è indispensabile accertare l'idoneità delle caratteristiche alle proprie esigenze prima di procedere alla scelta definitiva.

Categoria di protezione: Dispositivo Individuale di III Categoria

Materiali: Polipropilene + Polietilene + Colla

EN 13034:2005+A1:2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi Tipo 6	
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 - Indumenti di protezione contro particelle solide (indumenti tipo 5)	
EN 1073-2:2002 - Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva	
EN 14126:2003+AC:2004 - Indumenti per la protezione contro il rischio biologico (Tipo 5B, 6B)	
EN 1149-5:2008 - Indumenti di protezione contro cariche elettrostatiche	
EN ISO 13688:2013 - Indumenti di protezione - Requisiti generali	

Descrizione: Indumento protettivo in speciale materiale non tessuto laminato, a rilascio particellare nullo, con trattamento antistatico, completo di cappuccio con elastico, bordo elastico ai polsi più aggiunta di elastico per aggancio al pollice, cerniera lampo nella parte anteriore con patta copri-cerniera e striscia adesiva per garantire un elevato livello di ermeticità contro i liquidi, polsini e caviglie elasticizzati, elastico posteriore in vita per una elevata aderenza al corpo.

Usi: Tuta antistatica da indossare per la protezione contro aerosol liquidi o schizzi, particelle solide disperse nell'aria, microrganismi.

PERFORMANCE – Livelli e Classi

Test	Classe
EN13034 + EN ISO	13982-1 EN 1073-2
Resistenza alla penetrazione (EN ISO 6530)	
H2SO4 30%	3/3
NaOH 10%	3/3
o-xylene	3/3
Butan 1 ol	3/3
Repellenza ai liquidi (EN ISO 6530)	
H2SO4 30%	3/3
NaOH 10%	3/3
o-xylene	0/3
Butan 1 ol	3/3
Resistenza all'abrasione (EN 530 metodo 2)	2/6
Resistenza allo strappo - metodo del trapezio (EN ISO 9073-4)	2/6
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	1/6
Resistenza alla perforazione (EN 863)	2/6
Resistenza alle flessioni (EN ISO 7854 metodo B)	3/6
Test spruzzi leggeri (EN 13034 - EN ISO 17491-4)	Conforme
Prova di tenuta (EN ISO 13982-2)	
Ljmn 82/90s 30% - Ls 8/10 ≤ 15%	Conforme
Prova di tenuta (EN ISO 13982-2-EN 1073-2)	Conforme
Fattore di protezione nominale	Conforme
Trazione delle cuciture (EN ISO 13935-1)	Conforme
	Classe 2
EN 14126	
Resistenza alla penetrazione di agenti patogeni - phi-x174 test batteriofago (ISO 16604/ISO 16603)	Classe 6/6
Resistenza alla penetrazione di agenti infettivi dovuti al contatto con agenti liquidi contaminati (ISO 22610 - test microorganismi: staphylococcus aureus)	Classe 6/6
Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati (ISO DIS 22611 - test microorganismi: staphylococcus aureus)	Classe 3/3
Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate (ISO 22612 - test microorganismi: spore di Bacillus subtilis)	Classe 3/3
EN 1149-5	
Decadimento di carica (EN 1149-3)	Conforme

Data di scadenza: Si consiglia di usare la tuta entro 5 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione.

Limitazioni: L'esposizione a determinate sostanze chimiche o ad alte concentrazioni potrebbe richiedere delle proprietà protettive più elevate, sia in termini di performance del materiale che nella produzione del capo. L'utente è l'unico in grado di giudicare se l'abbinamento di tute intere ed equipaggiamenti ausiliari (guanti, stivali, equipaggiamento protettivo di respirazione, etc) è effettivamente quello corretto e per quanto tempo si può indossare la tuta per svolgere una determinata attività, tenendo conto delle sue caratteristiche protettive, del suo comfort e dell'esposizione al calore. Rossini Trading SpA non si assume nessuna responsabilità se la tuta è indossata in modo improprio.

Avvertenze:

- Non indossare la tuta se si riscontrano difetti
- Selezionare la taglia più appropriata
- Indossare correttamente la tuta chiudendo la patta adesiva
- Per la protezione delle parti del corpo non coperte dal presente dispositivo (mani, piedi, vie respiratorie) scegliere dispositivi compatibili con l'indumento e le condizioni operative previste
- L'uso prolungato può causare stress termico
- Calore da stress e fatica possono essere eliminate usando un adeguato abbigliamento
- In caso di particelle solide disperse nell'aria occorre nastrare le estremità delle maniche e delle caviglie con del nastro adesivo.
- La tuta è un abbigliamento monouso e deve essere tolta terminato un ciclo di lavoro
- L'operatore non deve togliersi gli indumenti protettivi mentre si trova nell'area a rischio
- Il materiale con cui è realizzata la tuta è infiammabile

La persona che indossa abbigliamento che dissipa cariche elettrostatiche deve essere correttamente in contatto con il terreno. La resistenza tra la persona e la terra deve essere meno di $10^8 \Omega$ e.g. L'utilizzatore deve indossare calzature corrette

- Il dispositivo di protezione da cariche dissipative elettrostatiche non deve essere aperto o rimosso in presenza di sostanze infiammabili o atmosfera esplosiva o mentre si maneggiano cose infiammabili o sostanze esplosive
- Gli indumenti protettivi da dissipazione da cariche elettrostatiche non devono essere usati in atmosfere arricchite di ossigeno senza l'approvazione del responsabile sicurezza
- La capacità degli indumenti di protezione di dissipare le cariche elettrostatiche può essere influenzata da usura, lacerazioni e contaminazione

Come indossare la tuta protettiva: Rimuovere la tuta dalla sua confezione, aprire la zip centrale e indossare l'indumento. Chiudere completamente la zip. Se nell'ambiente sono presenti particolati solidi dispersi, riporre nastro isolante sulle estremità dei polsi e delle caviglie così da chiudere bene le estremità.

Conservazione e smaltimento: Le tute possono essere conservate nelle confezioni originali e lontano da fonti di calore o luoghi bagnati. I prodotti possono essere smaltiti senza danno all'ambiente. Restrizioni allo smaltimento sono da riferirsi alle locali disposizioni e regolamenti.

Taglie e misure del corpo EN ISO 13688: 2013 (cm)

	S	M	L	XL	XXL
Altezza	162-170	168-176	174-182	180-188	186-194
Torace	84-92	92-100	100-108	108-116	116-124

Mantenimento: Prodotto non riutilizzabile

				
Non Lavare in acqua	Non candeggiare	Non asciugare in tamburo	Non stirare	Non lavare a secco

Mantenere lontano da fonti di calore

Marcatura: Su ogni tuta sono riportate le seguenti informazioni di marcatura:

- Fabbricante
- Modello della tuta
- Marchio CE – conformità al Regolamento UE 2016/425
- Numero di autorità CE che effettua il controllo sul dispositivo
- Pittogrammi della misura del corpo in accordo alla EN ISO 13688:2013
- Protezioni chimiche del dispositivo e pittogrammi delle norme per cui il prodotto è testato
- Leggere le avvertenze d'uso

Rossini Trading SpA

Via Pastrengo n.7m/9 – 24068 Seriate (BG) – Italy
Tel: +39-035-312696 Fax: +39-035-312019

www.rossini1969.it

Dichiarazione di conformità

(REGOLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016)

Rossini Trading S.p.a
Via Pastrengo 7M/9
24068-Seriate Bg

DICHIARA:

Che il nuovo DPI di seguito descritto:

Cod. RR810 TUTA MONOUSO

- E' conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e, se del caso alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata
UNI EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali
EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide - Parte 1: Requisiti prestazionali per indumenti di protezione contro prodotti chimici che offrono protezione all'intero corpo contro particelle solide disperse nell'aria (indumenti tipo 5)
EN 13034:2005/A1:2009 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB)
EN 1073-2:2002 Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva - Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle
EN 1149-5:2008 Indumenti di protezione – Proprietà elettrostatiche – Parte 5: requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione
EN 14126:2003+AC:2004 Indumenti di protezione – requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti protettivi contro agenti infettivi
- E' identico al DPI sottoposto all'esame CE di tipo con certificato n°

CE0125190008-00-00

rilasciato da:

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
Piazza S.Anna 2, 21052 Busto Arsizio (VA)
Ente notificato presso la Comunità Europea con numero 0624

- E' sottoposto alla procedura secondo Regolamento (UE) 2016/425 Mod. C2 sotto il controllo dell'organismo notificato:

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
Piazza S.Anna 2, 21052 Busto Arsizio (VA)

Seriate, 26-06-20

Marco Rossini
(Presidente e amministratore delegato)